Перечень газов концентрации которых измеряет Pac 6000

Определяемый компонет (ПДК в ppm),обозначение сенсора	Диапазоны показаний объёмной доли,млн$^{-1}$	Диапазоны измерений объёмной доли, млн$^{-1}$	Пределы допускаемой погрешности		Номинальная цена единицы наименьшего разряда дисплея,млн$^{-1}$	$T_{0,9}$, с	Назначение
			γ, %	δ, %			
Кислород (13,5) XXS O_2	0-25	0-5 5-25	±5 -	- ±5	0,1	10	В
Сероводород (7,0) XXS H_2S LC	0-100	0-7 7-100	±20 -	- ±20	0,1	15	К, А
Оксид углерода (17,5) XXC CO LC	0-2000	0-20 20-2000	±15 -	- ±15	1	15	К, А
Диоксид серы (3,8) XXS SO_2	0-100	0-10 10-100	±20 -	- ±20	0,1	15	А

- К - контроль ПДК воздуха рабочей зоны;
- А - контроль при аварийных ситуациях;
- В - определение компонента в воздухе рабочей зоны (при отсутствии ПДК)